aux mines de suède RCULAIRE

17, rue Montgolfier - 93110 Rosny-sous-Bois

Tél.: 858.02.12

R.C. Seine 56 B 3125

X TENDRES ATIFIES PLASTIQUES

DERIVES



BATI: Caisson monobloc en fonte, à cloisonnement intérieur. TABLE : En fonte rectifiée, fortement nervurée, Portant 2 rainures à queue d'aronde, pour passage du guide d'onglet. Large ouverture, portant pièce métallique d'obturation, interchangeable avec pièce de plus petite ou plus grande ouverture, pour passage internangeaire avec piece de plus pente ou plus grande de des de de deverses fraises et molettes. Blocage de la table avec secteur gradué à toutes les positions de 6° à 45°. Sur demande, prolongement de table. Se place indifféremment à droite ou à gauche.

ARBRE: Sur roulements à billes hermétiquement protégés. Admet toutes lames à métaux alésage 25.4, ainsi que toutes lames alésées à 16 (qui est le diamètre de l'arbre) et à 20. L'arbre est porté par un berceau oscillant assurant la hauteur de sciage désirée. Son réglage et son blocage sont commandés par des leviers de manœuvre facile (voir gravure de droite). La position de la poulie double de l'arbre et de la poulie double du moteur permet le choix rapide et facile de celle des 4 vitesses qui est

PROTECTION de la lame par protecteur oscillant (homologué), porté par un couteau-fendeur réglable. Le flan de la machine est protégé par un carter, instantanément démontable

SOCLE: En tôle d'acier, avec grande porte donnant accès au moteur. Il comporte un interrupteur encastré.

MOTEUR : A paliers hermétiques monté sur semelle oscillante réglable,

Diamètre maximum de la lame 4 vitesses de sciage : 750, 1 100, 2 400, 3 600 tours/minute. 470 × 470 Hauteur maximum de sciage 60 Diamètre de l'arbre porte-scie 16 Moteur 1 CV - 1 500 tours/minute. Poids de la machine complète 80 kg

Hauteur de la table au sol 950



La machine est normalement fournie en ordre de marche, avec moteur TRIph. ou DIph., interrupteur, câble et fil de terre, protecteur de lame et carter latéral, bagues de 20 et de 25.4, socie avec

Sur demande, moyennant suppléments: Moteur Monoph., guide de largeur, guide d'onglet, prolongement de table, bagues diverses. Plaque d'obturation supplémentaire

Fraises-scies acier rapide. Scies circulaires au carbure



Garantie Toutes pièces de rechange disponibles ans